


PLANOS 2D




Pieza

una representación en 3D de un único componente de diseño



Ensamblaje

una disposición en 3D de piezas y/o otros ensamblajes





Dibujo

un dibujo técnico en 2D, normalmente de una pieza o de un ensamblaje

Checklist PLANOS

- | | |
|--|---|
| ☐ <u>Formato de Hoja</u> | ☐ <u>Editar Formato de Hoja</u> |
| ☐ <u>Propiedades de la Hoja</u> | ☐ <u>Guardar Formato de Hoja</u> |
| ☐ <u>Vistas del Modelo</u> | ☐ <u>Escala</u> |
| ☐ <u>Vistas de Sección</u> | ☐ <u>Cotas y Anotaciones</u> |
| ☐ <u>Vistas de Detalle</u> | ☐ <u>Lista de Materiales</u> |
| ☐ <u>Agregar Hojas</u> | |



Checklist PLANOS



Formato de Hoja



Editar Formato de Hoja



Propiedades de la Hoja



Guardar Formato de Hoja



Vistas del Modelo



Escala



Vistas de Sección



Cotas y Anotaciones



Vistas de Detalle





Lista de Materiales





Agregar Hojas

ISO E



ISO A



Checklist PLANOS



Formato de Hoja



Editar Formato de Hoja



Propiedades de la Hoja



Guardar Formato de Hoja



Vistas del Modelo



Escala



Vistas de Sección



Cotas y Anotaciones



Vistas de Detalle




Lista de Materiales




Agregar Hojas

Administrador de comandos



2018



2023

https://help.solidworks.com/2023/spanish/SolidWorks/sldworks/r_drawing_toolbar.htm?verRedirect=1



Vista del modelo 

✓ ✗  


Mensaje 

Seleccione una pieza o un ensamblaje desde los que desee crear la vista y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Pieza/Ensamblaje para insertar 

Documentos abiertos:





Opciones 

☒ Iniciar comando al crear dibujo nuevo

Visualización de roscas cosméticas 

☐ Calidad alta

☐ Calidad de borrador



Vista del modelo 

✓ ✗  

Mensaje 

Seleccione una vista etiquetada de la siguiente lista y a continuación sitúe la vista.

Observe que la lista de orientaciones corresponde a las vistas etiquetadas guardadas en el modelo.

Configuración de referencia 

 Predeterminado

Orientación 

☐ Crear varias vistas

Vistas estándar:



Más vistas:

☐ *Trimétrica

☐ *Dimétrica

☐ Vista preliminar



Vista de proyección 

✓ 

Mensaje 

Haga clic en la zona de gráficos para colocar la nueva vista.

Configuración de referencia 

 Predeterminado

☐ Flecha 

A →
A →

Estado de visualización 

 Estado de visualización-1

Estilo de visualización 

☒ Utilizar estilo del padre



Escala 

☒ Utilizar escala del padre

☐ Utilizar escala de hoja




☐ Escala personalizada

1:2

1:2

Checklist PLANOS

- | | |
|---|---|
| ☒ <u>Formato de Hoja</u> | ☐ <u>Editar Formato de Hoja</u> |
| ☒ <u>Propiedades de la Hoja</u> | ☐ <u>Guardar Formato de Hoja</u> |
| ☒ <u>Vistas del Modelo</u> | ☐ <u>Escala</u> |
| ☐ <u>Vistas de Sección</u> | ☐ <u>Cotas y Anotaciones</u> |
| ☐ <u>Vistas de Detalle</u> | ☐ <u>Lista de Materiales</u> |
| ☐ <u>Agregar Hojas</u> | |



Checklist PLANOS

- | | |
|---|---|
| ☒ <u>Formato de Hoja</u> | ☐ <u>Editar Formato de Hoja</u> |
| ☒ <u>Propiedades de la Hoja</u> | ☐ <u>Guardar Formato de Hoja</u> |
| ☒ <u>Vistas del Modelo</u> | ☐ <u>Escala</u> |
| ☒ <u>Vistas de Sección</u> | ☐ <u>Cotas y Anotaciones</u> |
| ☐ <u>Vistas de Detalle</u> | ☐ <u>Lista de Materiales</u> |
| ☐ <u>Agregar Hojas</u> | |

  **Vista de detalle A** 

✓

Círculo de detalle ^

Estilo:


 Por estándar ▾

☒ Círculo

☐ Perfil

 A

☒ Fuente de documento

 Fuente...

Vista de detalle ^

☐ Sin contorno

☐ Esquema completo


☐ Contorno irregular

☒ Fijar posición

☐ Ajustar escala de patrón de rayado

Estado de visualización ^

 <Predeterminado> Estado de



Estilo de visualización ^

☒ Utilizar estilo del padre



  **Vista de detalle A** 

✓

Círculo de detalle ^

Estilo:

 Por estándar ▾

Por estándar


Círculo roto

Con línea indicativa

Sin línea indicativa

Conectado

 ☒ Fuente de documento

 Fuente...

Estilo de visualización ^

☒ Utilizar estilo del padre



Escala ^

☐ Utilizar escala de padre

☐ Utilizar escala de hoja

☒ Escala personalizada

2:1 ▾

2:1

Tipo de cota ^

☒ Proyectada


☐ Real

Visualización de roscas cosméticas ^

☐ Calidad alta



☒ Calidad de borrador

Guardar vista como... ▾

 Más propiedades...

Checklist PLANOS

- | | |
|---|---|
| ☒ <u>Formato de Hoja</u> | ☐ <u>Editar Formato de Hoja</u> |
| ☒ <u>Propiedades de la Hoja</u> | ☐ <u>Guardar Formato de Hoja</u> |
| ☒ <u>Vistas del Modelo</u> | ☐ <u>Escala</u> |
| ☒ <u>Vistas de Sección</u> | ☐ <u>Cotas y Anotaciones</u> |
| ☒ <u>Vistas de Detalle</u> | ☐ <u>Lista de Materiales</u> |
| ☐ <u>Agregar Hojas</u> | |



Checklist PLANOS



Formato de Hoja



Editar Formato de Hoja



Propiedades de la Hoja



Guardar Formato de Hoja



Vistas del Modelo



Escala



Vistas de Sección



Cotas y Anotaciones






Vistas de Detalle



Lista de Materiales



Agregar Hojas



Checklist PLANOS

- | | |
|---|---|
| ☒ <u>Formato de Hoja</u> | ☒ <u>Editar Formato de Hoja</u> |
| ☒ <u>Propiedades de la Hoja</u> | ☐ <u>Guardar Formato de Hoja</u> |
| ☒ <u>Vistas del Modelo</u> | ☐ <u>Escala</u> |
| ☒ <u>Vistas de Sección</u> | ☐ <u>Cotas y Anotaciones</u> |
| ☒ <u>Vistas de Detalle</u> | ☐ <u>Lista de Materiales</u> |
| ☒ <u>Agregar Hojas</u> | |



Checklist PLANOS

☒ Formato de Hoja

☒ Propiedades de la Hoja

☒ Vistas del Modelo

☒ Vistas de Sección

☒ Vistas de Detalle

☒ Agregar Hojas

☒ Editar Formato de Hoja

☒ Guardar Formato de Hoja

☐ Escala

☐ Cotas y Anotaciones

☐ Lista de Materiales

Vista Principal


Escala

☒ Escala de hoja

☐ Escala personalizada

1:1

1:1



Escala

☒ Utilizar escala del padre

☐ Utilizar escala de hoja

☐ Escala personalizada

1:1

1:1

Vista Proyectada

Checklist PLANOS

☒ Formato de Hoja

☒ Propiedades de la Hoja

☒ Vistas del Modelo

☒ Vistas de Sección

☒ Vistas de Detalle

☒ Agregar Hojas





☒ Editar Formato de Hoja




☒ Guardar Formato de Hoja

☒ Escala

☐ Cotas y Anotaciones



☐ Lista de Materiales





Opciones

Cambia la configuración de las opciones de SOLIDWORKS.



Checklist PLANOS

- | | |
|---|--|
| ☒ <u>Formato de Hoja</u> | ☒ <u>Editar Formato de Hoja</u> |
| ☒ <u>Propiedades de la Hoja</u> | ☒ <u>Guardar Formato de Hoja</u> |
| ☒ <u>Vistas del Modelo</u> | ☒ <u>Escala</u> |
| ☒ <u>Vistas de Sección</u> | ☒ <u>Cotas y Anotaciones</u> |
| ☒ <u>Vistas de Detalle</u> | ☐ <u>Lista de Materiales</u> |
| ☒ <u>Agregar Hojas</u> | |

